Formelsammlung

Flächenberechnung:

Trapez: Fläche: $A = \frac{a+c}{2} \cdot h$ Umfang: $U = Summe \ aller \ Seitenlängen$

Parallelogramm: Fläche: $A = a \cdot h$ Umfang: $U = Summe \ aller \ Seitenlängen$

Kreis: Fläche: $A = r^2 \cdot \pi$ oder $A = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \approx d^2 \cdot 0,785$

Umfang: $U = 2 \cdot r \cdot \pi$ oder $U = d \cdot \pi$

Kreisausschnitt: Fläche: $A = r^2 \cdot \pi \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$ oder $A = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$

Bogen: $b = 2 \cdot r \cdot \pi \cdot \frac{\alpha}{360^{\circ}}$ oder $b = d \cdot \pi \cdot \frac{\alpha}{360^{\circ}}$

Kreisring: Fläche: $A = r_1^2 \cdot \pi - r_2^2 \cdot \pi$ oder $A = \frac{d_1^2 \cdot \pi}{4} - \frac{d_2^2 \cdot \pi}{4}$

Umfang: $U = 2 \cdot r_1 \cdot \pi + 2 \cdot r_2 \cdot \pi$ oder $U = d_1 \cdot \pi + d_2 \cdot \pi$

Kreisabschnitt: Fläche: $A \approx \frac{2}{3} \cdot s \cdot h$

Ellipse: Fläche: $A = r_1 \cdot r_2 \cdot \pi$ oder $A = \frac{d_1 \cdot d_2 \cdot \pi}{4}$

Umfang: $U \approx (r_1 + r_2) \cdot \pi$ oder $U \approx \frac{d_1 + d_2}{2} \cdot \pi$

rechtwinkliges Dreieck:

Satz des Pythagoras: $c^2 = a^2 + b^2$

Körperberechnung:

Prismen / Säulen: Volumen:
$$V = A_G \cdot h$$

Mantelfläche:
$$A_M = U_G \cdot h$$

Oberfläche:
$$A_O = A_M + 2 \cdot A_G$$

Pyramiden / Kegel: Volumen:
$$V = \frac{1}{3} \cdot A_G \cdot h$$

Pyramidenstumpf / Volumen:
$$V \approx \frac{A_1 + A_2}{2} \cdot h$$
 $V = \frac{h}{3} \cdot \left(A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 \cdot A_2}\right)$

Kegelstumpf:

Prozentrechnung:

Verschnittzuschlag: Fertigmenge
$$\hat{=} 100 \%$$

$$Verschnitt in \% = \frac{Verschnitt \cdot 100 \%}{Fertigmenge}$$

Holzfeuchte:
$$Darrgewicht = 100 \%$$

$$Holz feuchte \ in \% = \frac{(Nassgewicht - Darrgewicht) \cdot 100 \,\%}{Darrgewicht}$$

Holzschwund:
$$L\ddot{a}nge\ (feucht) = 100\ \%$$

$$Holzschwund in mm = \frac{L\ddot{a}nge in mm \cdot Schwund in \%}{100 \%}$$

Zinsrechnung:

Zinsen:
$$z = \frac{k \cdot p \% \cdot t}{100\%}$$

Mischungsrechnen:

 $Stoffmenge\ (in\ kg\ oder\ l) = \frac{Gesamtmenge\ der\ Mischung\ (in\ kg\ oder\ l)\cdot Anteile\ des\ Stoffes$ Gesamtanteile

Maschinentechnik:

Vorschubgeschwindigkeit:

$$v_f = \frac{s}{t}$$

Einheit:

Schnittgeschwindigkeit:

$$v_c = d \cdot \pi \cdot n$$

Einheit:

Messerschlagbogen (Zahnvorschub): $f_z = \frac{v_f}{z \cdot n}$

$$f_z = \frac{v_f}{z \cdot n}$$

Einheit:

mm

Riementrieb / Zahnräder:

$$i = \frac{n_1}{n_2} \qquad i = \frac{d_2}{d_1} \qquad i = \frac{z_2}{z_1}$$

$$i = \frac{d_2}{d_1}$$

$$i = \frac{z_2}{z_1}$$

$$d_1 \cdot n_1 = d_2 \cdot n_2 \qquad z_1 \cdot n_1 = z_2 \cdot n_2$$

$$z_1 \cdot n_1 = z_2 \cdot n_2$$

Dichte, Hebel und Druck:

Dichte:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Drehmoment:

$$M = F \cdot l$$

Hebel:

$$F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$$

Druck bzw. Spannung:

$$p = \frac{F}{A}$$

$$p = \frac{F}{A}$$
 bzw. $\sigma = \frac{F}{A}$

Hydraulik:

$$p_M \cdot A_K = p_W \cdot A_W$$

Wärmeberechnung:

Wärmedurchlasswiderstand R:
$$R = \frac{d}{\lambda_R}$$
 Einheit: $\frac{m^2 \cdot K}{W}$

bei mehreren Schichten:
$$R = \frac{d_1}{\lambda_{R1}} + \frac{d_2}{\lambda_{R2}} + \frac{d_3}{\lambda_{R3}} + \dots$$

Wärmedurchgangswiderstand
$$R_T$$
: $R_T = R_{si} + R + R_{se}$ Einheit: $\frac{m^2 \cdot K}{W}$

Wärmedurchgangskoeffizient U:
$$U = \frac{1}{R_T}$$
 bzw. Einheit: $\frac{W}{m^2 \cdot K}$

(ehemals k-Wert)
$$U = \frac{1}{R_{si} + R + R_{se}}$$

Therm. Längenausdehnung:
$$\Delta l = \alpha \cdot \Delta T \cdot l$$
 Einheit: mm

Treppenbau:

Schrittmaßregel:
$$2s + a = 63 cm$$

Bequemlichkeitsregel:
$$a - s = 12 cm$$

Sicherheitsregel:
$$a + s = 46 cm$$